

Схема подключения дискретных входов для потенциального сигнала




Схема подключения дискретных входов для потенциального выхода параллельно нагрузке трехпроводного датчика
а) NPN б) PNP






Схема подключения типа "сухой контакт"



2-х, 3-х проводная схема подключения термосопротивления и сопротивления




Схема подключения аналоговых входов для токовых сигналов




Схема подключения аналоговых входов для потенциального сигнала




Схема подключения ТП и пирометра

